


2 joints neufs l'un sur l'autre



Absence de rondelle



2 joints : 1 neuf + 1 vieux l'un sur l'autre



erreur de montage de diamètre



joint 3/4" au lieu de 1"



5 tiges trop courtes remplacées : 2 non-serrées



Les tiges filetées se touchent



1 goujon mal monté, pris sur 2 filets



Tiges non équilibrées avec écrou rentrant



10

